



# H2MAX Enrobage Anti-buée

Pyramex Safety Products est fier de son anti-buée premium H2MAX, disponible sur certains produits de protection pour les yeux.

L'innovante technologie derrière le **H2MAX** a créé un enrobage anti-buée de haute performance, et de qualité supérieure qui est assez durable pour résister à plusieurs nettoyages répétitifs sans perdre son adhérence. Non seulement ce traitement premium assure un maximum de clarté dans les conditions les plus extrêmes de température et d'humidité, mais ajoute aussi à la lentille une couche résistante à l'abrasion et aux agents chimiques. L'enrobage anti-buée **H2MAX** est fait de composantes environnementales non dangereuses. L'enrobage est résistant aux égratignures de laine d'acier jusqu'à un poids de 100g. **H2MAX** passe les tests standards ANSI Z87.1 pour X, les standards CE pour N et K, et la certification canadienne CAN/CSA Z94.3.



**WATCH THE VIDEO**  
[Vimeo.com/Pyramex/H2MAX](https://vimeo.com/Pyramex/H2MAX)

## Comment se comparent-ils

### Anti-buée H2MAX

### Anti-buée de la compétition

Comment se comparent-ils	Anti-buée H2MAX	Anti-buée de la compétition
Vapeur 40 cm du gicleur de vapeur de chaleur	Pas d'embuage après 1 heure	2 minutes avant d'embuer
Eau Plonger les lentilles dans l'eau pour une heure, ensuite les placer à 10 cm de distance au-dessus de l'eau à 50 C	60 secondes avant d'embuer	5 secondes avant d'embuer
Rinçage Avec eau savonneuse	Résiste 10 fois avant d'embuer	Ne résiste pas au rinçage à l'eau savonneuse
Nettoyer Essuyer les lentilles avec une lingette Pyramex sur l'intérieur et l'extérieur des lentilles. Ensuite laisser les sécher à l'air avant le prochain nettoyage.	Résiste 20 nettoyages avant d'embuer	Résiste 5 nettoyages avant d'embuer

## Recommandations pour nettoyer

- 1** Enlever les débris avant de nettoyer
  - 2** Rincer avec de l'eau ou avec une solution d'eau savonneuse
  - 3** Utiliser le CLEANCLOTH de Pyramex ou tout autre coton doux ou un linge en microfibre pour tapoter délicatement à sec
- OR** Les produits avec **H2MAX** peuvent être nettoyer avec les lingettes Pyramex//Ne pas utiliser des produits nettoyants abrasifs, solvants, ammoniac, ou nettoyants alcalins



# H2MAX Enrobage Anti-buée

ANSI Z87.1+ (\*) // European EN166 (\*) // Canadian CSA Z94.3 (\*) // Ballistic MIL-PRF-32432 (\*)



## Endeavor® Plus

- ● SBG9610STMFP ●● Transparent
- SBG9620STMFP ●● Gris
- SBGR9610STMFP ●● Transparent
- SBGR9620STMFP ●● Gris



## Ever-Lite®

- ● ● ● SB8610DTM ●●● Transparent
- SB8620DTM ●●● Gris
- SB8625DTM ●● Gris clair
- SB8660DTM ●● Bleu infini



## Flex-Lyte™

- ● SBG10510DTM ●●● Transparent
- SBG10520DTM ●●● Gris
- SBL10510DTM ●●● Transparent
- SBL10520DTM ●●● Gris



## Sitecore™

- ● SBG10110DTM ●● Transparent
- SBG10120DTM ●● Gris
- SGL10110DTM ●●● Transparent
- SGL10120DTM ●●● Gris



## Isotope™

- ● ● GB9410STM ●●● Transparent
- GB9420STM ●●● Gris
- GB9430STM ●●● Ambre



## Torser™

- ● ● GB10010TM ●●● Transparent
- GB10020TM ●●● Gris
- GB10025TM ●● Gris clair



## Fyxate™

- ● SB10210STMFP ●● Transparent
- SB10220STMFP ●● Gris



## V2G®

- ● GB1810STM ●●● Transparent
- GB1820STM ●●● Gris



## Cappture™

- ● S9910STM RG ●●● Transparent
- S9920STM RG ●●● Gris



## Proximity®

- ● SB9310STM ●●● Transparent
- SB9323STM ●● Gris Foncé



## Neshoba™

- ● S9710STM ●● Transparent
- S9720STM ●● Gris



## Capstone® 500

- GG504TM ●●● Transparent



## XSG®

- GB4010STM ●●● Transparent



## Venture 3®

- SB5710DTM ●●● Transparent



## Itek®

- S5810STM ●●● Transparent



Loadout™



Toccoa™

H2MAX disponible sur certains modèles de vente au détail.